

## Buena Práctica de Seguridad



Coordinación CBT(Corte Baja Tensión)

Agosto 2020

### Descripción de la tarea

La escasa coordinación en los trabajos realizados por personal de empresas externas concurrentes en el centro.

la obra consistía en la instalación de los puentes de entrada al interruptor regulable en el CBT general existente en el Hospital y el conexionado de estos puentes a la entrada del interruptor nuevo instalado, derivándolos del embarrado existente la Realización de estas tareas deberían realizarse sin tensión. Para lo que se debería realizar una maniobra de corte en la parte baja del centro de transformación.

Estos trabajos concurren dos empresas externas dentro del Hospital que junto con la UPRL del Área realizan coordinación de actividades organizando las tareas de corte del eléctrico, realización de conexión y rearme de equipos.

### Solución adoptada

Se han establecido los cauces necesarios para la coordinación de actividades empresariales con el fin de eliminar o controlar los riesgos laborales que puedan generarse en el desarrollo de los trabajos realizados.

Se realizó reunión de coordinación previa a los trabajos y la designación de profesionales cualificados para las tareas. Acordando la comunicación constante entre las empresas para el corte y rearme de los equipos eléctricos.

Las tareas fueron desarrolladas con éxito, con una perfecta coordinación de actuaciones.

### Resultados o consecuencias de la implantación de la Buena Práctica

Las tareas fueron desarrolladas con éxito, con una perfecta coordinación de actuaciones.

### Estado en el que se encuentra la Buena práctica

Implementada y con carácter permanente.

Autoría: CONCEPCION MOYA MARTIN  
Área Gestión Sanitaria Norte de Huelva