

Buena Práctica de  
**Formación e Información**  
**Seguridad**



Formación para trabajos en altura

Septiembre/2015

Descripción de la tarea

Los accesos a la cubierta eran muy esporádicos, limitados a plataformas, a zonas concretas, para realizar reparaciones puntuales.

Solución adoptada

Con motivo de la sustitución de la Cubierta del Hospital, se ha instalado una serie de líneas de "restricción del movimiento", a la que una vez anclado el trabajador, queda imposibilitado para acceder a los límites de la cubierta lo que podría ocasionarle una caída.

Como complemento de esta medida de seguridad implementada, se ha previsto la impartición de una Formación teórico-práctica, a la que asistieron todos los profesionales de Mantenimiento, así como fueron invitados profesionales de empresas subcontratadas.

En total 69 profesionales quedaron formados, recibieron instrucciones sobre cómo y cuando deben acceder a la cubierta, ponerse y quitarse los equipos de protección, deben trabajar por parejas, evitarse las inclemencias del tiempo, etc. Todas aquellas instrucciones fueron entregadas por escrito. También probar el uso del equipo, y las dudas que consultaron fueron resueltas por los técnicos especialistas que impartieron el curso.

Resultados o consecuencias de la implantación de la Buena Práctica

Como consecuencia de la implementación de la medida preventiva indicada, ha aumentado la seguridad en el trabajo de los profesionales.

Otra información que considere de interés

Estado en el que se encuentra la Buena práctica

En desarrollo y con resultados observables

Autoría: Salvador Jose Jimenez Delgado

Área de Gestión Sanitaria Norte de Cádiz