

Buena Práctica de **Coordinación empresarial y Promoción de la Salud en el Trabajo**



TRABAJOS CON AMIANTO

Noviembre 2016

Descripción de la tarea

Presencia de elementos con amianto en el antiguo Almacén del Hospital de Riotinto.

Solución adoptada

Retirada y saneamiento de amianto en las instalaciones del Almacén

Resultados o consecuencias de la implantación de la Buena Práctica

Correcta actuación en materia de PRL y salud laboral

Estado en el que se encuentra la Buena práctica

Implementada y con carácter permanente

Autoría: CONCEPCION MOYA MARTIN

Centro: AGSN DE HUELVA

TRABAJOS CON AMIANTO EN EL HOSPITAL DE RIOTINTO DEL AGSN DE HUELVA.

Correcta actuación en materia de PRL y Salud Laboral.

Durante la primera semana del mes de noviembre de 2016, se han realizado trabajos con amianto en el AGSNH, que han consistido en la retirada de 570m² de cubierta y 180m² de petos de placas onduladas de fibrocemento, de 2,4x1m y 1,5x1m respectivamente. Situadas en la nave del antiguo Almacén General del Hospital de Riotinto.

El Plan de trabajo presentado por la empresa especializada en proyectos de saneamiento de amianto, ha sido adaptado al RD 396/2006 de 31 de marzo en el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajadores con riesgo de amianto.



Para las retiradas de las placas y materiales de cobertura de fibrocemento se establecieron medidas de prevención como:

- Bajada de elementos y depósito en contenedores de residuos, empaquetando dichos residuos dos veces con láminas de poliéster y evitando la fractura de materiales de fibrocemento.
- Depósito de residuos con amianto en contenedores cerrados, apropiados y con etiquetas indicativas de su contenido.
- Delimitación de la zona de trabajo, colocando señales de restricción para reducir al mínimo la exposición de los profesionales del centro.

Así mismo durante el tiempo de realización del desmontaje, los operarios/as han contado con una unidad de descontaminación, indicada para la limpieza y lavado del personal especializado en trabajos de saneamiento de amianto.

Con la finalidad de eliminar y controlar los riesgos que pudieran generarse en el desarrollo de la citada actividad, consideradas como peligrosas ya que pueden afectar a la seguridad y la salud de los trabajadores/as, se estableció la necesidad de la presencia del recurso preventivo en el centro durante la realización de los trabajos y del coordinador de la actividad preventiva.

El día 14 de Noviembre se da por finalizada satisfactoriamente, las actuaciones de los trabajos con amianto, sin haberse recogido incidencias sobre riesgos generados por la actividad realizada. Actuaciones consideradas como buenas prácticas o ejemplares en la coordinación de actividades empresariales y aplicación de las "Recomendaciones de Seguridad y Salud en trabajos donde exista riesgo de exposición al amianto".