

## Buena Práctica de Seguridad



### Procedimiento de Atención a Pacientes Hospitalizados Covid-19

Julio 2020

#### Descripción de la tarea

Al comienzo de la situación de pandemia por COVID-19, se facilitó formación al personal del ASNC, incluyendo la puesta y retirada de Equipos de Protección Individual indicados para la atención a los casos sospechosos o confirmados.

Aun así, el personal se enfrentaba a una situación que no se había dado con anterioridad.

#### Solución adoptada

El personal de enfermería de la planta de hospitalización de Medicina Interna destinada a acoger a los casos sospechosos y/o confirmados por COVID-19 desarrolló paralelamente al uso de los Equipos de Protección Individual un procedimiento de trabajo que consistió en los siguientes puntos:

##### USO DE UNIFORME INTERMEDIO

Se usa un uniforme intermedio para transitar entre los vestuarios del hospital y el vestuario habilitado en la propia planta de hospitalización. También se usan dos pares de zapatos diferentes, uno para el tránsito hacia la planta y otro para usar dentro de la propia planta de hospitalización.

##### MEDIDAS FIJAS

Disposición de cuadrantes impregnados en desinfectante en la entrada a planta, en la puerta de cada una de las habitaciones de hospitalización y de las dependencias comunes (sala de preparación de medicación, estar de enfermería, etc).

##### TRABAJO EN PAREJAS

El trabajo se organiza en parejas, de forma que una profesional actúa como Circuito sucio y otra como Circuito limpio

Circuito sucio: lleva a cabo la labor asistencial (toma de constantes, administración de medicación y cualquier intervención sobre los pacientes).

Circuito limpio: facilita material al circuito sucio, recepcionar material utilizado y lo desinfecta para su posterior uso y desinfecta pomos o cualquier superficie tocada por el circuito sucio, incluso el suelo tras su paso.

##### USO DE EPIS

Se lleva a cabo un uso extendido de EPIS (KIT preparado al efecto), ya que al trabajar en parejas se facilita el paso entre las distintas habitaciones y se puede atender a varios pacientes sin necesidad de cambiar los equipos de protección, EXCEPTO LOS GUANTES que tiene preparados la profesional que actúa como circuito limpio

### Resultados o consecuencias de la implantación de la Buena Práctica

Se ha conseguido un alto nivel de seguridad, no existiendo hasta el día de hoy ningún profesional del Servicio infectado por COVID-19.

Así mismo, se ha logrado una optimización en el uso de Equipos de protección Individual que ha permitido un gestión muy eficaz de los mismos.

### Estado en el que se encuentra la Buena práctica

Implementada y con carácter permanente.

Autoría: Javier Rodríguez Muñoz y Beatriz Marín González.  
Área Sanitaria Norte de Córdoba.